





Panoramafoto von Abschnitt A, zwischen dem Hangfuß und den Gleisanlagen befinden sich städtische und private Grundstücke, ausbrechende Steine erreichen nicht das Gleis



Detailfoto von Abschnitt A, im Hang tritt offene Felsbildung auf, ausbrechende Steine erreichen nicht das Gleis, da ausreichend Raum zwischen Hangfuß und Gleisanlagen vorhanden ist.

vgs

vgs INGENIEURE
 Dr. Köhler & Kirschstein GmbH
 99094 Erfurt, Arnstädter Straße 28
 Tel.: 0361-78934-0 Fax: 78934-56

**Felssicherung Mittelrheintal,
 TO 32 - Josef und Anna
 Strecke 2630 Köln - Bingen**

Projekt-Nr.
 4235-TO32

Geotechnischer Bericht

Detailfotos - Abschnitt A

Anlage-Nr.
 A 2.1, Blatt 1

Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
/	/	As		16.02.09	As

