



Detailfoto von Abschnitt C, steil einfallender Hang, die Hangoberfläche ist mit Schuttmaterial bedeckt, der Bewuchs zeigt Schiefstellungen und Säbelwuchs. hangseitig hinter den Bäumen haben sich Schuttkegel gebildet



Detailfoto von Abschnitt C, hangseitiger Schuttkegel hinter dem Bewuchs, einzelne Blöcke mit Kantenlängen im unteren Dezimeterbereich, am Bewuchs ist eine Häufung abgestorbener Pflanzen zu erkennen (z.B. im Vordergrund)

<b>vgs INGENIEURE</b> Dr. Köhler & Kirschstein GmbH Amstädter Straße 28 99096 Erfurt; Tel.: 0361-789 34 0 Fax: 789 34 56					
Felssicherung Mittelrheintal, TO 32 Josef und Anna Strecke 2630 Köln - Bingen					Projekt-Nr. 4235 - TO 32
Geotechnischer Bericht Fels-/ Trennflächenkartierung, Abschnitt C / MP 1					Anlage-Nr. 4.2, Blatt 1
Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
/		as		27. 01. 09	as